

Kauno raj. savivaldybės administracijos Kačerginės seniūnijai

EKSPERTINIS MEDŽIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS

2022 03 09

Objektas:

Gatvės želdiniai, augantys rekonstruojamame J. Janonio gatvės ruože, Kačerginėje.

Laikas:

Medžių būklės vertinimas atliktas 2022 m. kovo mėn. Įvertinta 16 medžių.

Metodika:

Vertinimas atliktas vadovaujantis šiais dokumentais:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS (Nr. XIV-199);

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS
APRAŠAS (LR Aplinkos ministro 2021 09 16 D. įsakymo Nr. D1-540 redakcija)

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5);

KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE
MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMSI SAUGOTINIEMS (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521 redakcija).

Medžių būklė įvertinta 4 balais, vadovaujantis inventorizacijos metodikos ir atkuriamosios
vertės įkainiuose nurodytais aprašymais: Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių
patvirtinimo (atnaujinta redakcija Nr. [D1-183](#), 2020-04-01).

Būklė: 1 – gera, 2- patenkinama, 3- nepatenkinama, 4 – bloga.

Medžių numeracija atitinka projektuojamame plane nurodytus numerius.

Vertinimą atliko želdinių būklės ekspertė Lina Straigytė



Rezultatai

Pažymėtame ruože auga 16 medžių. 2 medžiai turi po 2 liemenis, augančius nuo pamato, jie skaičiuojami kaip atskiri medžiai pagal liemenų skaičių. Dėl to bendras kirtimui pažymėtų medžių skaičius yra 18 vnt.

16 medžių yra saugotini, 2 nesaugomi.

6 medžių plane pažymėtose vietose nerasta: Nr. 1, 4-8.

Inventorizacijos lentelė

Nr. plane	Rūšis	D, cm	H, m	Būklė balas	Būklės aprašymas	
1	Nėra					
2	Pušis paprastoji	75	14	2	Genėjimo žaizdos 6 m h	
3	Maumedis europinis	34	18	2	Arti el.linija - 3 metrai. Genėtos šakos	
4-8	Nėra					
9	Šermukšnis	11	5	3	Genėjimo žaizdos, kreivas	Nesaugomas
10	Šermukšnis	11	5	2	Kreivas, yra sausų šakų	Nesaugomas
11	Liepa mažalapė	16	13	1	2-kamienė	
11a	Liepa mažalapė	19	13	1		
12	Liepa mažalapė	20	13	1		
13	Pušis paprastoji	35	20	1		
14	Beržas plaukuotasis	21	16	1		
15	Šermukšnis	14	7	2	Kreivas, yra sausų šakų	
16	Liepa mažalapė	19	10	2	Žaizda 1,2 m h, pasvirusi	
17	Liepa mažalapė	27	10	1		
18	Liepa mažalapė	26	13	1		
19	Pušis paprastoji	53	22	2	Netoli el.linija, laja pakelta	
20	Pušis paprastoji	48	22	2	2-kamienė	
20a	Pušis paprastoji	36	22	2	Pasvirusi	
21	Pušis paprastoji	39	24	1	Formuojasi uoksiukai	
22	Pušis paprastoji	55	16	2	2-kamienė 2m h, genėjimo žaizdos, sausos šakos	

Apibendrinimas

1. Iš 18 kirtimui pažymėtų medžių, 16 medžių yra saugotini.
2. Fiziologinis būklės vertinimas:
 - 8 medžiai yra geros būklės. Kirtimo atveju reikalinga atlyginti atkuriamąją vertę.
 - 8 medžiai yra patenkinamos būklės. Kirtimo atveju, atkuriamoji vertė dėl būklės mažinama 25%.
3. Augantys elektros linijos apsaugos zonoje, yra medžiai Nr. 3 ir 19. Laidams pavojaus nekelia aukštai pakelta pušies laja.
4. Išskirtinėmis estetinėmis savybėmis pasižyminčių medžių nėra.
5. Sukeltomis lajomis medžiai nebeformuoja triukšmo prislopinimo sienelės žemaaukščiams namams. Tačiau jie pakelia vėjus virš gyvenamųjų namų.
6. Dirvos erozijos problemų šiame ruože nėra. Dabartinėje aplinkoje nėra ir temperatūros perkaitimo ruožų, nes greta esančiuose sklypuose auga želdiniai, vejės.
7. Biologinės įvairovės išsaugojimas šiame gatvės želdinių ruože neaktualus.